ШКАФ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ ШСУ-1X-XX

Заводской номер _____

ПАСПОРТ 4252-021-12560879 ПС01



Сделано в России

Содержание:

1	Основные сведения об изделии	4
2	Технические характеристики	5
3	Комплектность	
4		
5	Порядок работы	
6	Хранение и транспортирование	11
7	Гарантийные обязательства	
8	Сведения о рекламациях	12
9		
10	Свидетельство о приемке	
	Свидетельство об упаковке	
12	Свидетельство о продаже	14
ПЕ	РИЛОЖЕНИЕ А Внешний вид, габаритные и присоедините. змеры	льные
_	РИЛОЖЕНИЕ Б Схема соединений и подключения	
	РИЛОЖЕНИЕ В Извещение о монтаже	

Настоящий документ распространяется на шкаф связи и управления ШСУ-1X-XX и предназначен для ознакомления пользователя с его устройством и порядком эксплуатации. Данное изделие содержит в своём составе один из вариантов исполнения вычислителя измерительного комплекса "ЭЛЬФ", а также описание его взаимодействия с системой диспетчеризации энергоресурсов "САДКО".

В связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции изделия возможны отличия от настоящего документа, не ухудшающие его функциональных возможностей.

Разработчик и изготовитель:

ЗАО «ПромСервис»

РФ, 433502, г. Димитровград Ульяновской обл., ул. 50 лет Октября, 112, т/ф. (84235) 4-58-32, 6-69-26,

e-mail:promservis@promservis.ru,

www.promservis.ru

отдел продаж т/ф. (84235) 4-22-11, 4-84-93, e-mail: sales@promservis.ru; служба технической поддержки т. (84235) 4-35-86. e-mail:support@promservis.ru.



Система менеджмента качества ЗАО «ПромСервис» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Сертификат К № 31285, регистрационный № РОСС RU.ИК86.К00137 от 25.07.2016 г.

1 Основные сведения об изделии

1.1 Шкаф связи и управления ШСУ-1X-XX (далее устройство) является устройством, содержащим вычислитель измерительного комплекса ЭЛЬФ-0X, блоки питания преобразователей расхода и датчиков давления (только с ЭЛЬФ-04), клеммы подключения внешних устройств, клеммы подключения к устройству приема-передачи данных по интерфейсу RS-485, вспомогательное оборудование.

Устройством приема-передачи данных является блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02-Р-1-М, являющийся элементом автоматизированной системы диспетчеризации энергоресурсов "САДКО", с внутренним либо с внешним расположением и подключением в зависимости от модификации устройства.

- 1.2Устройство предназначено для обработки и регистрации измерительной информации с первичных преобразователей узла учёта энергоресурсов в вычислителе измерительного комплекса ЭЛЬФ и её передачи с помощью устройства приема-передачи данных на диспетчерский пункт. В случае применения в качестве устройства приема-передачи данных блока регистрационно-связного БАРС-02-Р-1-М, информация с приборов учета на диспетчерский пункт передается по цифровым каналам сотовой мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в режиме GPRS и каналам Internet.
- 1.3 Обозначение устройства при заказе и в технической документации другой продукции, в которой оно может быть использовано:

ШСУ-1Х-ҮZ-А, где

- 1 вычислитель измерительного комплекса ЭЛЬФ;
- X исполнение вычислителя измерительного комплекса ЭЛЬ Φ (1,2,3,4);
- Y количество блоков питания БП-2/12-03 для преобразователей расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550 до 3 шт. (один блок питания на два преобразователя расхода);
 - Z количество блоков питания для датчиков давления до (2 шт.);
- А количество каналов подключения к источнику вторичного электропитания 10ВР220-12Д (1 шт., указывается только для ШСУ-11-10-1).

Пример условного обозначения при заказе:

"ШСУ-13-20" означает: шкаф связи и управления на базе вычислителя измерительного комплекса ЭЛЬФ исполнения 3, с двумя блоками питания БП-2/12-03 для питания преобразователей расхода электромагнитных ЭМИР-ПРАМЕР-550, без блоков питания датчиков давления.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики шкафа связи и управления ШСУ-1X-XX приведены в Таблице 1. Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра	Примечание
Стандарт сотовой связи	GSM 900/1800	Для блока
Стандарт сотовой связи	G5W1 700/1000	БАРС-02-Р-1-М
Используемые услуги сотовой	GPRS	Для блока
СВЯЗИ		БАРС-02-Р-1-М
Исполнения вычислителя ЭЛЬФ	ЭЛЬФ-01	В вычислитель
в составе ШСУ-1Х-ХХ	ЭЛЬФ-02	устанавливаются
	ЭЛЬФ-03	модуль контроля
	ЭЛЬФ-04	сетевого питания
	ЭЛЬФ-05	МСТИ.426474.002
		и модуль цепей
		интерфейса RS485
		МСТИ.426477.006
Интерфейс связи БАРС-02-Р-1-	RS-485	
М с вычислителем ЭЛЬФ-0Х		
Напряжение питания от	160-240 B,	Напряжение
однофазной сети переменного	47-53 Гц	питания свыше
тока		240В не
		допускается
Потребляемая мощность не	12	
более, ВА		
Количество устанавливаемых	До 3	Для питания
блоков питания БП-2/12-03		преобразователей
		расхода ЭМИР-
		ПРАМЕР-550 и
		датчиков давления
Количество устанавливаемых	До 1	Для питания
источников вторичного		преобразователей
электропитания 10ВР220-12Д		расхода ЭМИР-
(для ШСУ-11-10-1)		ПРАМЕР-550
Количество подключаемых	До 4	
внешних дискретных датчиков		
Габаритные размеры, мм	603x329x176	
Масса не более, кг	7	
Средняя наработка на отказ, ч	100 000	
Средний срок службы, лет	10	

- 2.2Шкаф связи и управления ШСУ-1X-XX допускается эксплуатировать при следующих условиях:
 - температура окружающего воздуха от плюс 5°C до плюс 50°C;
 - относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80% при температуре 35°C;
 - атмосферное давление от 84 до 107 кПа;
 - исполнение шкафа по степени защиты соответствует коду IP54 по ГОСТ14254.

3 Комплектность

3.1Комплектность шкафа связи и управления указана в таблице 2.

Таблица 2

Наименование и условное обозначение	Количество
Вычислитель Эльф-0 ТУ 4217-004-32277111 Зав.№	1 шт.
Блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02-Р-1-М Зав.№	ШТ.
Блок питания БП-2/12-03 Зав.№ Блок питания БП-2/12-03 Зав.№ Блок питания БП-2/12-03 Зав.№	ШТ.
Источник вторичного электропитания 10ВР220-12Д ТУ 4213-007-52209927-2007 Зав.№	шт.
Выключатель автоматический ВА01-01 2П хар.С "Узола" (ВМ40-2XG2)	1 шт.
GSM-антенна (выносная)	ШТ.
Лампа коммутаторная сигнальная ЛК22	1 шт.
Розетка электрическая РАр10-3-ОП	1 шт.
Клеммный блок	2 шт.
Паспорт 4252-021-12560879 ПС01	1 шт.
Эксплуатационная документация на составные приборы и блоки	
Комплект ключей от замков шкафа	1 шт.

4 Устройство и принцип действия

- Конструктивно устройство выполнено в виде металлического шкафа с фальшпанели блоками приборами. установленными внутри него на соединёнными линиями Для внешних подключений связи. кабельные вводы и клеммный блок, установленные в нижней части шкафа. На лицевой дверце установлена сигнальная лампа контроля питания и располагаются два замка, предназначенные для ограничения доступа к элементам устройства. В качестве устройства приема-передачи данных с вычислителя используется блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02-Р-1-М с внешним питанием, подключаемый к шкафу по линии интерфейса RS-485. Внешний вид шкафа, а также габаритные и присоединительные размеры представлены в приложении А.
- 4.2 Внешний вид приборной панели может отличаться в зависимости от модификации устройства. В зависимости от комплектации возможно исключение ряда элементов устройства. Так, панель приборная устройства в комплектации ШСУ-14-20 представлен на рисунке 1, в комплектации ШСУ-11-10-1 на рисунке 2.




Рис.1 Расположение основных элементов шкафа ШСУ-14-20 на приборной панели.




Рис.2 Расположение основных элементов шкафа ШСУ-11-10-1 на приборной панели.

Внешний вид приборных панелей шкафов с внешним расположением и питанием устройства приема-передачи данных в комплектации ШСУ-13-30 представлен на рисунке 3, в комплектации ШСУ-14-21 представлен на рисунке 4.

- 4.3 B устройства состав входят следующие основные элементы: вычислитель "ЭЛЬФ-0Х" (2),фальшпанель (1), блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02-Р-1-М (3), блоки питания БП-2/12-03 (4), выключатель автоматический BM40-2XG2 (5), розетка электрическая 220B (6), клеммный блок внутренних соединений ХТ6 (7), клеммные блоки внешних подключений XT1,XT2,XT3,XT4,XT5 (8), монтажный DIN-рельс (9), клеммная (10), заземляющий контакт (11), источник вторичного электропитания 10ВР220-12Д (12).
- 4.4 Объектом мониторинга при эксплуатации устройства являются параметры теплопотребления, регистрируемые в архивах вычислителя, и информация о состоянии узла учёта (срабатывание подключенных к устройству внешних дискретных датчиков), регистрируемая в архиве нештатных ситуаций блока автоматического регистрационно-связного БАРС-02-Р-1-М.




Рис.3 Расположение основных элементов шкафа ШСУ-13-30 на приборной панели.

4.5 Принцип действия устройства заключается в обеспечении передачи информации с вычислителя "ЭЛЬФ-0Х" и архива нештатных ситуаций БАРС-02-Р-1-М на диспетчерский компьютер (подключённый к сети Internet), по каналам мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в режиме GPRS. При этом в дежурном режиме устройство, выполнив процедуры подключения к сети и соединившись диспетчерским компьютером c при включении транслирует необходимые данные по запросу с диспетчерского пункта. Для мониторинга состояния объекта (узла учёта) диспетчерский компьютер раз в 3 мин. запрашивает информацию о состоянии объекта, тем самым дополнительно контролируя канал связи с устройством. Трансляция архивов с вычислителя выполняется по запросу с диспетчерского компьютера с периодичностью, задаваемой оператором (рекомендовано раз в сутки в ночное время).

В случае срабатывания подключенных к устройству дискретных пожарноохранных датчиков указанные события фиксируются в архиве нештатных ситуаций БАРС-02-Р-1-М и выполняется инициативная передача информации о событиях со стороны устройства на диспетчерский компьютер. Тип выходного сигнала подключаемых дискретных датчиков — "сухой контакт". Для обеспечения устойчивой работы канала связи БАРС-02-Р-1-М постоянно отслеживает его состояние и в случае сбоя пытается восстановить, управляя внутренним GSМмодемом.




Рис. 3 Расположение основных элементов шкафа ШСУ-14-21 на приборной панели.

5 Порядок работы

- 5.1 К работе с устройством допускается персонал, ознакомленный с эксплуатационной документацией на изделие.
- 5.1 При использовании устройства должны соблюдаться "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".
- 5.2 При работе с устройством также необходимо пользоваться эксплуатационной документацией на приборы, входящие в его состав.
- 5.3 К заземляющему контакту (11) подключить контур заземления узла учёта.
- 5.4 Внешние подключения к шкафу связи и управления ШСУ-1X-XX необходимо выполнять в соответствии со схемой электрической соединений и подключения представленной в приложении Б. При этом ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ ПРИ ПОДАНОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ 220В!
- 5.5 Выполнив и проверив правильность всех внешних подключений, необходимо установить в БАРС-02-Р-1-М SIM-карту с активированной услугой передачи данных по GPRS-каналу и отключённой функцией проверки PIN-кода.

Для установки SIM-карты необходимо открыть крышку корпуса БАРС-02-Р-1-М, открутив шесть крепёжных винтов и, пользуясь указателями на корпусе держателя, установить SIM-карту в ложемент держателя. Затем необходимо установить крышку в исходное положение.

ВНИМАНИЕ! Все монтажные операции по установке SIM-карты необходимо выполнять аккуратно, без приложения излишних усилий.

При необходимости настройки параметров работы БАРС-02-Р-1-М руководствоваться информацией изложенной в эксплуатационной документации на блок, входящей в комплект поставки.

Выполнить подключение GSM-антенны к разъёму БАРС-02-Р-1-М через кабельный ввод, установив её вне шкафа в зоне наилучшего качества приёмного сигнала (определив её к примеру по индикатору мощности приёмного сигнала сотового телефона, подключенного к тому же оператору).

Подать напряжение питания на устройство включением автоматического выключателя (5). При этом необходимо убедится в корректности включения по сигнальной лампе контроля питания, установленной на лицевой крышке шкафа.

Убедится в работоспособности БАРС-02-Р-1-М по мерцанию установленного на крышке корпуса светодиодного индикатора "РЕЖИМ" зелёного цвета с частотой 0,5 Гц по истечении не более 60 сек после подачи питания.

5.6 Процесс установления связи с диспетчерским компьютером контролировать по свечению светодиодного индикатора "GSM" красного цвета. При этом о попытках установления связи свидетельствуют кратковременные вспышки указанного индикатора, а при устойчивом соединении с диспетчерским компьютером указанный индикатор горит постоянно.

6 Хранение и транспортирование

- 6.1 Изделие упаковывается в индивидуальную тару категории КУ-2 по ГОСТ 23170 (коробка из гофрированного картона). Туда же помещаются комплектующие и эксплуатационная документация.
- 6.2 Шкаф связи и управления ШСУ-1Х-ХХ должен храниться в сухом помещении в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Специального технического обслуживания при хранении изделия не требуется.

- 6.3 Изделие может транспортироваться автомобильным, железнодорожным, авиационным и речным транспортом при соблюдении следующих условий:
 - транспортировка производится только в заводской таре;
 - отсутствует прямое воздействие влаги;
 - уложенные для транспортировки изделия закреплены во избежание падения и соударения;
- температура транспортировки не выходит за пределы от минус 20°C до плюс 20°C;
 - влажность воздуха не превышает 98% без конденсации влаги.

7 Гарантийные обязательства

- 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий ТУ 4252-021-12560879-2008 при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня приемки отделом технического контроля предприятия изготовителя.
- 7.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи устройства.
- 7.4 Изготовитель несет гарантийные обязательства при выполнении следующих условий:
 - отсутствуют механические повреждения элементов изделия;
 - монтажные и пуско-наладочные работы произведены специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения указанных работ, а также в адрес изготовителя отправлено извещение о монтаже (Приложение В);
- предъявлен паспорт на изделие с отметкой отдела технического контроля и отдела продаж ЗАО "ПромСервис".
- 7.5 В случае устранения неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.
- 7.6 По истечении гарантийного срока ремонт осуществляется по отдельному договору между потребителем и изготовителем.

8 Сведения о рекламациях

- 8.1 Изготовитель устраняет неисправности за счёт потребителя в случае, если устройство вышло из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации, несоблюдения руководства по эксплуатации на изделие или правил изложенных в эксплуатационной документации на составные элементы устройства, а также нарушений условий хранения и транспортирования транспортными организациями.
- 8.2 Порядок рекламационной работы и восстановления неисправностей рекламационных изделий должен соответствовать ГОСТ B22027-82.
- 8.3 В случае возникновения неисправностей рекламационный акт должен быть составлен в течение пяти суток с момента обнаружения эксплуатирующей организацией дефекта и выслан изготовителю или в региональный сервисный центр в течение пяти суток после составления.
- 8.4 Общий срок представления изготовителю рекламационного акта не должен превышать тридцать суток с момента обнаружения неисправности.

9 Учет неисправностей при эксплуатации

Учёт неисправностей следует приводить в таблице 3.


Таблица 3

Дата и время выхода из строя.	Характер (внешнее проявление) неисправности	Причина неисправности (отказа)	Принятые меры по устранению неисправности и отметка о рекламации	Подпись лица, ответственного за устранение неисправности


10 Свидетельство о приеми	кe	
	ения ШСУ, заводской № м технических условий ТУ 4252-021-125 тации.	
МП	Дата выпуска	
М.П.	Подпись ОТК	
11 Свидетельство об упако	вке	
	ения ШСУ, заводской № аниям технических условий 08.	
	Дата упаковки	
	Упаковку произвёл	
12 Свидетельство о продаг	же	
Шкаф связи и управлени	ия ШСУ, заводской №	
	Дата продажи	
	Отдел продаж	

приложение а

Габаритные и присоединительные размеры шкафа связи и управления ШСУ-1X-XX.




Внешний вид шкафа связи и управления ШСУ-14-21 (ШСУ-13-30) и блока БАРС-02-Р-1-М.



1 – шкаф связи и управления; 2 – блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02-Р-1-М; 3 – антенна GSM.

приложение Б


Внешний вид блоков внешних подключений шкафа связи и управления ШСУ-14-20 (максимальная комплектация)



XT1 – блок подключения дискретных датчиков;


XT2 – блок подключения цепей питания +12В преобразователей расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550;
XT3 – блок подключения сигнальных цепей преобразователей расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550;
XT4 – блок подключения измерительных цепей термопреобразователей.

Внешний вид блоков внешних подключений шкафа связи и управления ШСУ-13-30



XT1 – блок подключения цепей питания 12В преобразователей расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550;
XT2 – блок подключения сигнальных цепей преобразователей расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550, ВЭПС;
XT3 – блок подключения измерительных цепей термопреобразователей;
XT5 – блок подключения к устройству приема-передачи данных.

Внешний вид блоков внешних подключений шкафа связи и управления ШСУ-14-21



XT1 – блок подключения цепей питания 12В преобразователей расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550;
XT2 – блок подключения сигнальных цепей преобразователей расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550, ВЭПС;
XT3 – блок подключения измерительных цепей термопреобразователей;
XT4 – блок подключения датчиков давления;
XT5 – блок подключения к устройству приема-передачи данных.

Схема электрическая соединений и подключения




Схема электрическая соединений и подключения шкафа связи и управления ШСУ-11-10-




Схема электрическая соединений и подключения шкафа связи и управления ШСУ-13-30





Схема электрическая соединений и подключения шкафа связи и управления ШСУ-14-21



приложение в

Внимание! Отправка в адрес изготовителя обязательна.

Извещение о монтаже

(заполняется и отправляется после окончания производителем пуско-наладочных работ в адрес изготовителя: 433502, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.50 лет Октября, д.112, ЗАО «ПромСервис» телефон (84235) 4-58-32, 6-69-26, служба технической поддержки т. (84235) 4-35-86. отдел продаж 4-84-93, 4-22-11) Шкаф связи и управления ШСУ-1__-, заводской номер _______, место установки: наименование организации, почтовый адрес, тел/факс Работы произведены наименование организации осуществляющей монтаж Время наработки при сдаче в эксплуатацию, часов Представитель производителя работ подпись, фамилия, инициалы Дата « » 201 г.

для заметок

для заметок

Лист регистрации изменений

	Номера листов			Всего листов				
Изм.	измененных	замененных	новых	аннулированных	(страниц) в документе	№ ИИ	Подпись	Дата
1		3			28	25-08/13	the	31.07.13
2		3			28	25-10/16	The Short	14.09.16
			<u> </u>					